



ЕНЕРГИЙНО
ОБНОВЯВАНЕ
НА БЪЛГАРСКИТЕ
ДОМОВЕ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 - 2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!



ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Обект: Мерки за енергийна ефективност на МЖС в гр. Панагюрище,
ул. Георги Бенковски № 18, с рег. № 392-20-005-289 на СФПИОЕЕ

Част: Конструкции

Фаза: Инвестиционен работен проект

Възложител: Министерство на регионалното развитие,
дирекция „Обновяване на жилищни сгради“

„АГРОПРОЕКТИ“ ЕООД София

Строителен надзор РК- 5182

ОЦЕНЕН

/чл.142, ал.4, т.2 ЗУТ/

Специалист по част:

Исполнителен директор:

/инж. /

съгласувал Възложител
МРРБ - ДЖП:

съгласувал Представител на СС:




Проектант:

инж. Даниела Кънева

Социален идентификатор на организацията
Главен Архитект
Улица: ул. 142, ал. 5, т. 1
Чл. 142, ал. 4, т. 2, ЗУТ, 145, ал. 1 от ЗУТ
ОБНОВЯВАНЕ
21.12.2015
ДАТА:
Гл. Архитект

Управител фирма:

арх. Владимир Александров



гр. София, ноември 2015 г.





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13204

Важи за 2015 година

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХРИСТОВА КЪНЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 58/29.05.2009 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралев



Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев





УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ
КОНСТРУКТИВНА
НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2015 г.

ИНЖ. ХРИСТОФОР ИВАНОВ НАЙДЕНОВ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01268

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН


МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 101/26.07.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 25.07.2018 година



личен подпис

Председател
на ЦКТК на КИИП

Председател
на УС на КИИП

инж. Н. Николов

инж. Ст. Кинарев


ТИТУЛНА СТРАНИЦА

Проектанти, съгласували текстовата част:

Архитектура – арх. Владимир Александров




Конструкции – инж. Даниела Кънева



Електро – инж. Анна Димова



ЕЕ и ОВ – инж. Владимир Канев



Пожарна безопасност – инж. Георги Грозданов



ПУСО и ПБЗ – инж. Христофор Найденов



гр. София, ноември 2015 г.

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж. Даниела Христова Кънева, рег. № 13204 на КИИП
за пълна проектантска правоспособност

ДИПЛОМА № 01325-ВСУ-2007, АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД София

Строителен надзор РК-0182

ОЦЕНЕН

/чл.142, ал.6.т.2 ЗУТ/

Специалист по част:

Изпълнителен директор:

ОТНОСНО

Строеж: Многофамилна жилищна сграда в гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 18, с рег. № 392-20-005-289 на Споразумението за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по проект BG161PO001-1.2.01.0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013

Местоположение: УПИ VI, кв.114, ПИ 55302.501.2625.3, гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 18

Възложител: Министерство на регионалното развитие, дирекция „Обновяване на жилищни сгради“

Собственик: Многофамилна жилищна сграда в гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски № 18

Сградата е монолитна и скелетна, проектирана със стоманобетонна плочо-редова конструкция през 1996г. Състои се от четири надземни нива, сутерен и покривна плоча.

Главната носеща конструкция се състои от следните основни конструктивни елементи разделени в групи съгласно технологията на изпълнение: Хоризонтални елементи – плочи и греди и вертикални елементи – колони и стоманобетонни стени.

Натоварванията върху конструкцията от вертикални товари (постоянни и временни) се поемат от подовата стоманобетонна плоча и се предават чрез гредите на стоманобетонните колони и стоманобетонните стени.

Плочите са решени като плочо-редови масово с дебелина 15см. При композицията на подовата конструкция е спазван принцип за оформяне на самостоятелни или запънати полета от тип четиристранно, двустранно или тристранно подпярни плочи. Всички плочи са оразмерени с предпоставки за недеформируема в равнината си мембрана, точково подпярна на колоните и линейно на гредите. Гредите са главни и второстепенни.

Плочите са армирани с прави и огънати желяза от обла стомана – долна армировка за поемане на положителните моменти в полетата и горна армировка за поемане на отрицателните моменти над опорите. Правите армировки от долната мрежа предимно от диаметри Ф6.5 и Ф8 преминават над опорите, чрез огъване като горен усилител.

Гредите също са армирани с права и огъната надлъжна армировка от А-I за поемане на огъващите моменти и стремена от ст А-I. Срязващите сили се поемат от бетон, стремена и огънати пръти.

Вертикалните носещи елементи – колоните са с размери 25/25см и 25/40см и са армирани с надлъжна армировка от стомана А-I и напречна армировка във формата на стремена от ст А-I. Колоните са оразмерени на условен центричен натиск.

Вертикалните носещи елементи – стоманобетонните шайби, поемащи сеизмичните въздействия, са оразмерени на нецентричен натиск и армирани с концентрирана армировка в главите от ст. АIII и стремена от ст. АI. Тялото е армирано с двойни мрежи от ст. АI.

Фундирането на сградата е посредством единични и ивични многостъпкови фундаменти разположени под носещите колони. Фундаментите са решени като града върху еластично земно легло.

Върху покривната плоча е предвидена лежаща дървена конструкция, с покритие от керамични керемиди. Конструкцията се състои от дървени греди ребра заковани директно за плочта. Върху ребрата е положена дъсчена обшивка. Всички елементи са предвидени с квадратни и правоъгълни сечения сечения.

Архитектурният проект предвижда да бъдат изпълнени следните видове строителни дейности:

Ремонт на скатния покрив - полагане на топлоизолация, ревизия и частична подмяна на съществуващите водосточни тръби и олуци. Подмяна на съществуващите покривни табакери.

Цялостен ремонт на фасада – полагане на топлоизолация, изкърпване, шпакловане и боядисване. Частична подмяна и на фасадна дограма - подмяна на остъкляването на стълбището, на коридора и на тези прозорци от жилищата, които не са сменени и не отговарят на изискванията за енергийна ефективност. Подмяна на съществуващия ажурен парапет и направа на такъв над плътния на балконите за достигане на необходимата височина от 105 см по изискванията за безопасност.

Всички гореописани строителни дейности предвидени да бъдат изпълнени и посочени в архитектурния проект не нарушават сеизмичната устойчивост на сградата, не оказват неблагоприятно влияние върху натоварването на конструкцията, респективно върху нейната носимоспособност.

- След огледа направен на място се установи като цяло добро състояние на конструктивните елементи и детайли. Подовите конструкции не са провиснали и са без пукнатини.
- Натоварванията върху конструкцията от вертикални товари (постоянни и временни) се поемат от подовите стоманобетонни плочи и се предават чрез гредите на стоманобетонните колони и стоманобетонните шайби и фундаменти.
- Основната носеща конструкция на сградата е скелетна, състояща се от плочи, греди и стоманобетонни стени поемащи сеизмичните въздействия.
- Сградата е изпълнена след влизане в сила на "Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г." и в размерявана са поемане на сеизмични влияния от VIII степен по Медведев-Шпонхоер-Карник с Кс=0.15
- Не са извършвани промени описани в сеизмичната оценка които да намаляват степента на сигурност на сградата

Извод:

Сградата притежава нeredуцирана степен на конструктивна устойчивост спрямо действащите към момента на построяване нормативни документи. Не се налагат мерки за нейното конструктивно усилване. Не е необходимо изпълнението на нови инсталации с цел осигуряване на нормалната експлоатация на сградата.

Съгласно Чл.6, ал.2 от "НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения вземетръсни райони", сградата съответства на изискванията на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в експлоатация и следователно има положителна сеизмична оценка.

